

۱. گزینه ۲ درست است.
۲. گزینه ۴ درست است.
۳. گزینه ۴ درست است. (راهنمایی: فشار هوا بالاتر از فشار نقطه ۳ گانه در نظر گرفته شود. فرآیند نیز فشار ثابت در نظر گرفته شود)
۴. گزینه ۳ درست است.
۵. گزینه ۴ درست است.
۶. گزینه ۳ درست است.
۷. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. جواب صحیح ۱۵۰ درصد میباشد.
۸. گزینه ۳ درست است
۹. گزینه ۳ درست است.
۱۰. گزینه ۴ درست است.
۱۱. گزینه ۴ درست است.
۱۲. گزینه ۳ درست است.
۱۳. گزینه ۲ درست است.
۱۴. گزینه ۴ درست است.
۱۵. گزینه ۳ درست است.
۱۶. گزینه ۴ درست است.
۱۷. گزینه ۱ درست است. (عدد ۰.۲ در صورت سوال به ۰.۳ تغییر کند)
۱۸. گزینه ۳ درست است.
۱۹. گزینه ۲ درست است.
۲۰. گزینه ۴ درست است.
۲۱. گزینه ۳ درست است.
۲۲. گزینه ۲ درست است.
۲۳. گزینه ۴ درست است.



ArshadeMechanic.ir